

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (2015.04.28.)

Villamos forgóváz alkatrészek javítása (eljárás száma: T-363/14)

- kérdés:** „Az I.rész: TW 6000 villamos nyomkarima kenő berendezések javítása és III.rész: TW 6000 villamos nyomkarima kenő mágnespumpa-csatlakozó javítása részekkel kapcsolatosan pontosan milyen javítási munkákat kell elvégezni, milyen javítási folyamatokat foglal magába az I. és III. rész, továbbá ezekkel kapcsolatosan rendelkezésre bocsáthatók-e műszaki rajzok”
 - válasz:** Az I. rész kapcsán a nyomkarima-kenő vezérlőberendezésének javítása szükséges. Ez egy elektronikus vezérlőpanel, mely a járművön található érzékelők (gyorsulás, fordulatszám) jelei alapján meghatározza, hogy a jármű egyenes vagy íves pályán halad, és ennek figyelembevételével számítja a kenések gyakoriságát, illetve ennek megfelelően működteti a szivattyút. A vezérlőberendezés javításába beleértjük az érzékelők javítását is, de javításra csak a hibás részegységet fogjuk elküldeni. (Kapcsolási rajz a mellékelt fájlban)
A III. rész a csatolt rajz szerinti szivattyú javítása. A meghibásodás előre nem meghatározható, az elvárt szolgáltatás a komplett nyomkarima kenő szivattyú bármilyen hibájának kijavítása, az eredeti műszaki állapot helyreállítása. (Rajz szintén a mellékelt fájlban.)
-

