

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS (2015.06.08.)

### AT VM 8000-12 Extended típusú síncsiszoló járműhöz csiszolókövek beszerzése

(eljárás száma: T-468/14)

**1.kérdés:** A ZK 14L 3B-50 120x110xM20 csiszolókő palástfelülete bandázsszalaggal meg van-e erősítve?"

**2.kérdés:** „A pályázatban szereplő 1,2,3 tételnél a korongon sülllesztés található-e? Amennyiben van, kérem szépen korongonként megjelölni a sülllesztés mértékét. (átmérő/sülllesztés mélysége)“

**1.válasz:** Adott kő dupla fémhálós szalaggal van ellátva, ami egy biztonsági alkalmazás. A kő szemcseszerkezete nagyobb, a kötés porózusabb. Esetleges kőtörésnél a szilánkok nem repülnek szét, szóródásuk kisebb.

**2.válasz:** Mindhárom kő azonos „sülllesztési” geometriával rendelkezik:  $\varnothing 62$  mm, mélység 90 mm.

