

E

M 1:1

Fedél és edény nélkül ábrázolva



F

M 1:1

Fedél és edény nélkül ábrázolva



Az 3x. ungrapolat a homlokdrót 49. hüvelyébe kell behegeszteni, a 3-as lap szerint.

75	Kémlőszár				300-5			
74	Rögzítő							
73								
72								
71								
70								
69								
68								
67	Csavar						0,05	
66								
65	Ütközö						0,02	
64	Ütközőcsavar						0,01	
63	Rögzítés műanyag						0,01	
62	Csapágy						0,18	
61	Ház						0,11	
60	Tömítőgyűrű						0,01	
59	Alaplap						0,63	
58								
57	Bilincs	20x1,5	55	49,5	1		0,01	
56	Cső						0,05	
55	Kar						0,07	
54	Jobb mellső kompozit fedél						2,41	
53	Jobb hátsó kompozit fedél						2,43	
52	Bal mellső kompozit fedél						2,30	
51	Bal hátsó kompozit fedél						2,30	
50								
49	Homlokdrót Mb fűtőbet						0,03	
48								
47	Rögzítőgyűrű	4	6					
46	Tárcsacsap	4x3	22					

45	Szorzeg	5 x 20						
44	Aljdar	7						
43	Aljdar	13						
42	Aljdar	11						
41	Rugós aljdar	10						
40	Rugós aljdar	8						
39	Aljdar	6						
38	Rugós aljdar	9						
37								
36	Anyag	H10						
35	Anyag	H10						
34	Anyag	H8						
33	Anyag	H8						
32	Anyag	H8						
31	Anyag	H8						
30								
29	Tk.fejű csavar	4 x 16						
28	Csavar	5 x 12						
27	Tk.fejű csavar	4 x 8						
26	Csavar	6 x 12						
25	Csap	10-80-45						
24								
23								
22								
21	Elektromágnes	24 V						0,0
20	Kapocs							
19	Párna	67 x 40						
18	Párna	5 x 300						
17	Tok							
16	Alátétlap bilinc jobb							
15	Alátétlap bilinc bal							
14								
13	Talp							
12	Szerelőfedél							
11	Nyomógomb							
10	Anyag							
9	Tömítő							
8	Lemez							
7	Lemez							
6	Cső							
5	Rugó							
4	Persely							
3	Alátét							
2	Alátét anyag							
1	Csapszeg							


B - B
D - D
M 1:1
C - C
M 1:2
J
M 1:2
HÖKÖSZÓRÓ
BERENDEZÉS
1:1