

## **AJÁNLATTEVŐI KÉRDÉSEK – AJÁNLATKÉRŐI VÁLASZOK III.**

### **Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Tenderszám: BKV Zrt. 15/T-72/13.)**

#### **1. Kérdés:**

Érdeklődünk továbbá volt-e észrevételezés a B rész tételeivel kapcsolatban.  
A 0005613 munkahengerből nincs nagyjavítás, viszont a 0005614-ből kétszer szerepel a nagyjavítás sor.

#### **Válasz**

A "Munkahenger jobb- nagyjavítás rajzszáma helyesen 000:5613, tekintve, hogy a jobb és baloldaliaknak ugyanaz a rajzszáma. A pontosított ártáblázatot (ajánlati dokumentáció 10. sz. melléklet) csatolva megküldjük.

#### **2. Kérdés**

IK-280-as PU harmónika javítás:

Középjavítás: a pályázati kiírásban nem szerepel az alsórész fém alkatrész pótlása. Nélküle nem szerelhető a harmónika.

#### **Válasz**

Egyetértünk, a középjavítás 3. pontját az alábbiak szerint kiegészítjük.

3.	Feszítőkábel, menetes száraz, menetes orsók cseréje újra, <b>alsó fém alkatrészek szükség szerinti cseréje újra.</b>
----	--

#### **3. Kérdés**

Nagyjavítás: 1-es pont. Nem tudtam megnézni egyetlen " elemcserével " történt javítást sem, mivel ez csak esetleg az alsórész esetében alkalmazható.

#### **Válasz**

Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán.

#### **4. Kérdés**

IK-280-as aluszegélyes harmónika:

Az Önök által küldött termékrajz meg sem közelíti a az alkalmazott termék műszaki adatait, ill. annak kiviteli kontsrukcióját. Ez a termék a feladatának ellátására nem alkalmas.

#### **Válasz**

Ajánlatkérő ezen aluszegélyes harmonikák javítását kéri.

#### **5. Kérdés**

IK 435-ös aluszegélyes harmónika:

Középjavítás: 3-as pont. A harmónika felfogatásának az alábbi részei vannak /ez minden harmónikára igaz /:

- Drótkötél / igény, ill. rajzdokumentáció szerint/ lehet lágy vagy kemény
- Bowden borító
- Harmónika szélső elem

#### **Válasz**

- Drótkötél - Ajánlatkérő a 4. pont alatt érti ezen részt.
- Bowden borító és Harmónika szélső elem - Ajánlatkérő a 3. pont alatt érti ezen részeket.

#### **6. Kérdés**

IK 435-ös aluszegélyes harmónika:

5. pont: kimaradt a tépőzár pótlásának az igénye.

#### **Válasz**

Egyetértünk, a középjavítás 5., a nagyjavítás 6. pontját az alábbiak szerint kiegészítjük.

5.	Sérült szíjak, csatok cseréje újra, <b>tépőzárak cseréje újra</b>
----	---

6.	Sérült szíjak, csatok cseréje újra, <b>tépőzárak cseréje újra</b>
----	---

#### **7. Kérdés**

IK 435-ös aluszegélyes harmónika:

Nagyjavítás: a közép javítás szerint itt is pontosítás szükséges. Az elhangzott felhasználói vélemény alapján ritkán van szükség a szélső elem cseréjére.

#### **Válasz**

Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán.

#### **8. Kérdés**

Volvo autóbusz harmónika:

- Középjavítás: 3. pont. IK-435-ös 3.pontja szerint pontosításra szorul. Tapasztalataim szerint itt a drótkötél műanyag csőbe van befűzve, így a komplett csere költsége megfontolandó.
6. pont: A termékrajz és a valóságban is " kurtított " kivitelű külső harmónikát alkalmaz.
- Nagyjavítás: 2. és 4. pont. Fentiek szerint pontosítandók.

#### **Válasz**

Ajánlatkérő nem változtat a kiírás műszaki tartalmán.

#### **9. Kérdés**

Volvo autóbusz harmónika:

A továbbiakban leírt javítási elvárások továbbra sem értelmezhetőek:

- mennyezeti harmónika javítási feladatai érthetőek
- műanyag sapka cseréje érthető
- a belső "lábazati" harmónika javítási elvárásait értelmezési probléma miatt nem sikerült tisztázni.

Valószínűen a belső korlátharmónikával kapcsolatban kell javítási feladatokat elvégezni, de itt a lábazat számomra nem értelmezhető.

### **Válasz**

A csatolt képen láthatók a mennyezeti és lábazati harmónika egységek.



### **10. Kérdés**

Volvo autóbusz harmónika:

- Harmónika alj "takaróidom" javítása: Mivel rajz szerint is ez a külső harmónikának az önállóan szerelhető része és azt a közép ill. a nagyjavításnál is cserére jelöli akkor itt mi a teendő?

### **Válasz**

Ajánlatkérő, tekintve hogy a közép és nagyjavítás alatt kéri ezen részegység cseréjét, ezért törli a harmónika alj külön részben szereplő javítására vonatkozó elvárást:

Középj.	Harmonika alj "takaróidom" egység javításának műveletei	
	1.	Sérült, meghibásodott részek javítása, pótlása

Nagyj.	Harmonika alj "takaróidom" egység javításának műveletei	
	1.	Takaróidom cseréje újra (komplett csere)

### **11. Kérdés**

Van Hool autóbusz javítás:

Középjavítás: 3. pont pontosítást igényel a fentiekben leírtaknak megfelelően. /valószínű, hogy itt is csőbe van a kötél/

Nagyjavítás: 2. pont: Sem a rajzon, sem az eredeti valóságban a harmónikának nincs többihez hasonlítható alja. A szemle során láttam utólag felszerelt alj részt, de sem a funkcióját sem a felfüggesztés mérttségét sem értem /igaz, hogy nem is feladat/ de az viszont látható, hogy a belógás miatt csak kimondottan problémát okoz az alacsony padló miatt.

A belső harmónika / lábazati/ egység javítása: Ha ez a korlátharmónikát jelenti, akkor érthető.

### **Válasz**

A csatolt képen láthatók a lábazati harmonika egységek.



## 12. Kérdés

Harmonika alj "takaróidom" egység javítása: az eredeti terméken nincs ilyen megnevezésű részegység.

### Válasz

Harmonika alj utólag került felszerelésre, ezért a gyári dokumentációnak nem része. Ajánlatkérő törli a harmonika alj javítására vonatkozó külön részként szereplő elvárást, helyette a középjavításban szerepelteti. A nagyjavításnak már része volt.

Középj	Harmonika alj "takaróidom" egység javításának műveletei	
	1.	Sérült, meghibásodott részek javítása, pótlása

Nagyj.	Harmonika alj "takaróidom" egység javításának műveletei	
	1.	Takaróidom cseréje újra (komplett csere)

Középjavitás	Külső harmonika egység javításának műveletei	
	1.	Sérült, szakadt, meghibásodott helyek javítása
	2.	Meghibásodott harmonika lábak javítása
	3.	Első és utolsó sodronytartó elemek komplett cseréje újra
	4.	Feszítőkábel, menetes szárok, menetes orsók cseréje újra
	5.	Alumínium szegélyek javítása
	6.	<b>Alsó, alj rész cseréje újra (komplett alj rész csere).</b>

Nagyjavítás	Külső harmonika egység javításának műveletei	
	1.	Mennyezeti ívek cseréje újra (komplett tetőcsere)
	2.	<b>Alsó, alj rész cseréje újra (komplett alj rész csere)</b>
	3.	Sérült, meghibásodott harmonika lábak szükség szerinti javítása, cseréje
	4.	Első és utolsó sodronytartó elemek komplett cseréje újra
	5.	Feszítőkábelek, menetes szárok, menetes orsók cseréje újra
6.	Alumínium szegélyek javítása, szükség szerinti cseréje újra	

**B rész: Hidraulikus munkahengerek kis- és nagyjavítása**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Rövid szöveg</b>	<b>Rajzszám</b>	<b>db/év</b>	<b>Egységár</b>	<b>Összár (E=CxD)</b>
Hidraulikus henger jobb - kisjavítás	9959666 VOLVO 7700	44		
Hidraulikus henger jobb - nagyjavítás	9959666 VOLVO 7700	42		
Hidraulikus henger bal - kisjavítás	9959667 VOLVO 7700	30		
Hidraulikus henger bal - nagyjavítás	9959667 VOLVO 7700	30		
Munkahenger jobb - kisjavítás	000:5613	15		
Munkahenger jobb- nagyjavítás	000:5613	4		
Munkahenger bal becsuklógátlóhoz - kisjavítás	0005614	15		
Munkahenger bal becsuklógátlóhoz - nagyjavítás	0005614	15		
<b>B) rész: Hidraulikus munkahengerek kis- és nagyjavítása mindösszesen (felolvasólapra)</b>				