



**AM típusú metró motorkocsik rugóerőtárolós fékberendezéseinek  
javítása**

**(BKV Zrt. T-2/18)**

**MŰSZAKI LEÍRÁS**

2018.

## MŰSZAKI LEÍRÁS

A javítás során az alkatrészek eredeti kialakítását, működőképességét és műszaki paramétereit kell helyreállítani.

A javított fékhengert üzemi nyomás alá helyezve 10 perc alatt nem keletkezhet nyomásvesztés.

Az alkatrészeket műbizonylattal kell ellátni, amelyben a nyertes Ajánlattevőnek nyilatkozni kell arról, hogy a javított alkatrész, valamint a javítás során felhasznált anyagok és beépített alkatrészek megfelelnek a minőségi és műszaki követelményeknek.

A műbizonylathoz mellékelni kell a nyertes Ajánlattevő által végzett vagy végeztetett, a minőségi követelményeknek való megfelelést igazoló mérések, vizsgálatok dokumentumait is.

Az Ajánlatkérő képviselőjének felkérésére a nyertes Ajánlattevő ezeket a méréseket a javítást kapott, szűrőpróba szerűen kiválasztott fékhengereken a minőségi átvételt megelőzően köteles az Ajánlatkérő képviselőjének a jelenlétében legkésőbb egy héten belül megismételni, illetve megisméltetni. Az ehhez szükséges szállítási, szervezési munkák elvégzése a nyertes Ajánlattevő kötelezettsége és költsége.

Abban az esetben, ha ezeken a méréseken, vizsgálatokon a műszaki követelményeknek való megfelelés nem igazolódik, az Ajánlatkérő jogosult annak a teljes átadásra felajánlott mennyiségnek az átvételét megtagadni, amelyből a minta származik, vagy a tételt minden darabján az ellenőrzést, mérést, vizsgálatot elvégeztetni, és csak azokat a darabokat átvenni, melyek a megisméltelt ellenőrzési eljárás során megfelelőek voltak.