

Iktatószám: 201/28-10/2018/291

Ügyintéző: Dabasi Ottó

Fax/Telefon: 461-6500/12033

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 1  
T-80/18

Oldal: 1+3

Tisztelt Ajánlattevő!

Tájékoztatom, hogy a BKV Zrt. T-80/18 számon, Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése tárgyban indult eljárásban kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.

A kiegészítő tájékoztatás kérést és az arra adott választ jelen levelünk mellékleteként megküldjük.

Tájékoztatom, hogy a mellékelt kiegészítő tájékoztatással összhangban a tárgyi eljárás ajánlati árak táblázata módosításra került. Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a módosított közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton hozzáférhetővé teszi a BKV Zrt. honlapján a következő linken:

[https://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/t\\_80\\_2018?jid=](https://www.bkv.hu/hu/beszerzesek/t_80_2018?jid=)

A Közbeszerzési Útmutató módosított 2. sz. melléklet „Ajánlati árak táblázatát” jelen levelemhez is mellékelem.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Kbt. 52. § (5) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő megítélése szerint a közbeszerzési dokumentum módosítása nem jelentős és ez alapján az ajánlattételi határidőt Ajánlatkérő nem módosítja.

Kérjük, hogy ajánlatuk elkészítése során a fenti módosításokat figyelembe venni szíveskedjenek.

Budapest, 2018. március 16.

Üdvözlettel:

  
dr. Szunyogh Judit  
osztályvezető

**BKV Zrt. T-80/18.**  
**Van Hool gyártmányú autóbuszokhoz karosszéria elemek beszerzése**  
**Kiegészítő tájékoztatás**

**Kérdés:**

Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani:

**Első rész vonatkozásában**

15	0030520002	Hajtott utánfutó tenghez sárhányó gumi	VH AG 300 1074745
37	0030540018	Ajtó gumiprofil 2.	VH AG 300 205250001
49	0030540038	2-es ajtó mechanika komplett	SST98 1350 7250 27 02.
101	0030800064	Mozgássérült tolokocsi rámpa	183X72

**Második rész vonatkozásában**

1	0030520001	Oldalkapaszkodó	1092457
14	0030800049	Pótülés takaró műanyag borítás	VH AG 300 611030240

Az alábbi tétel esetében a termék azonosító és a megnevezés nincs összhangban két különböző alkatrész jelölnek:

56	0030910004	BT mögötti teli porfogó gumi	VH AG 300 10714715
----	------------	------------------------------	--------------------

A gyári szám ülés vázra vonatkozik, ami pótalkatrészként nem forgalmazható.

Kérjük pontosításként a tételekre vonatkozóan a járműgyártó katalógusában szereplő, gyártó azonosítók, vagy katalógus ábrák megadását, ami az alkatrészek egyértelmű azonosítását lehetővé teszi.

**Válasz:**

<b>1.) rész - Van Hool külső karosszéria elemek</b>					
S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Megjegyzés kérdés	Ajánlatkérő válasza
15	0030520002	Hajtott utánfutó tenghez sárhányó gumi	VH AG 300 1074745	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani:	Helyes rajzszám <b>VH AG 300 10714745</b>
37	0030540018	Ajtó gumiprofil 2.	VH AG 300 205250001	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja	<b>A rajzszám jó</b>

				azonosítani:	
49	0030540038	2-es ajtó mechanika komplett	SST98 1350 7250 27 02.	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani:	Helyes rajzszám <b>SST98 1350 7250 2702.2000</b> kép csatolva.
101	0030800064	Mozgássérült tolókocsi rámpa	183X72	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani:	Helyes rajzszám <b>Méret 183x72 VH AG 300 10785368</b>
56	0030910004	BT mögötti teli porfogó gumi	VH AG 300 10714715	Az alábbi tétel esetében a termék azonosító és a megnevezés nincs összhangban két különböző alkatrész jelölnek:	<b>Megegyezik a 15. tétellel a tételt töröljük. (a rajzszám jó)</b>

## 2. rész- Van Hool belső karosszéria elemek

S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Megjegyzés kérdés	Ajánlatkérő válasza
1	0030520001	Oldalkapaszkodó	1092457	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani:	Helyes rajzszám <b>10902457</b>
14	0030800049	Pótülés takaró műanyag borítás	VH AG 300 611030240	Az alábbi tételeket a megadott termékazonosítókkal jármű gyártója nem tudja azonosítani: szám szükséges.	<b>Megszűnt, a tételt töröljük</b>