

1. kérdés:

„A tárgyi 2/G mellékletben a pirossal jelzett cikkszám ismeretlen (valószínűleg 1 számjegy hiányzik). Kérjük a helyes cikkszámot.”

ÁRTÁBLÁZAT**G.) rész: Csuklós kapcsolat, légrugó**

Sorszámok	Megnevezés	Rajzszámok	Tervezett mennyiség első 12 hónap [db]	Nettó ajánlati egységár első 12 hónap [Ft/db]	Tervezett mennyiség második 12 hónap [db]	Nettó ajánlati egységár második 12 hónap [Ft/db]	Nettó ajánlati érték a teljes időszakra összesen [Ft / 2 év]	Műszaki követelmény/ Engedély száma
1.	Görgő csuklóban harmonikánál	VH AG 300 10553736	1		2			
2.	Csuklós kapcsolat központi gömbfej	VH AG 300 624304060	3		4			"H"
3.	Golyóskoszorú	VH AG 300 634102960	1		1			
4.	Légrugó	VH AG 300 624319700	8		4			"H"
5.	Pihentető gumi	VH AG 300 634304040	3		7			
6.	Alsó fegyverzet	VH AG 300 10557304	3		2			"H"
7.	Felső lemez	VH AG 300 61431068	2		1			
8.	Laprugós kereszt kitámasztó rúd	VH AG 300 614310160	4		3			"H"
Összesen:			25		24			

Teljes mennyiség:	1382	2518
--------------------------	-------------	-------------

1. válasz:A 2/G mellékletben szereplő 7. számú alkatrész esetén a helyes rajzsám: **VH AG 300 614310680****ÁRTÁBLÁZAT****G.) rész: Csuklós kapcsolat, légrugó**

Sorszámok	Megnevezés	Rajzsámok	Tervezett mennyiség első 12 hónap [db]	Nettó ajánlati egységár első 12 hónap [Ft/db]	Tervezett mennyiség második 12 hónap [db]	Nettó ajánlati egységár második 12 hónap [Ft/db]	Nettó ajánlati érték a teljes időszakra összesen [Ft / 2 év]	Műszaki követelmény/ Engedély száma
1.	Görgő csuklóban harmonikánál	VH AG 300 10553736	1		2			
2.	Csuklós kapcsolat központi gömbfej	VH AG 300 624304060	3		4			"H"
3.	Golyóskoszorú	VH AG 300 634102960	1		1			
4.	Légrugó	VH AG 300 624319700	8		4			"H"
5.	Pihentető gumi	VH AG 300 634304040	3		7			
6.	Alsó fegyverzet	VH AG 300 10557304	3		2			"H"
7.	Felső lemez	VH AG 300 614310680	2		1			
8.	Laprugós kereszt kitámasztó rúd	VH AG 300 614310160	4		3			"H"
Összesen:			25		24			

Teljes mennyiség:	1382	2518
--------------------------	-------------	-------------