

Iktatószám: 291/ ^{37-9.} /2015/291
 Ügyintéző: Dabasi Ottó
 Telefon: 12033
 Oldal: 7+21

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás 2 BKV Zrt. T-479/14

Tisztelt Ajánlattevő!

Hivatkozással az „Volvo gyártmányú autóbuszok alkatrészeinek beszerzése” tárgyban (eljárás száma: BKV Zrt. T-479/14) indult közbeszerzési eljárásban mellékelve megküldöm az eljárásban beérkezett kérdésekre adott válaszunkat.

- kérdés: Levelünkben azon tételekre kérünk pontosítást, amit a megadott paraméterek alapján a járműgyártó képviselője (VOLVO HUNGÁRIA KFT) sem tud azonosítani. A BKV Zrt. T-479/14 „Volvo gyártmányú autóbuszok alkatrészeinek beszerzése” közbeszerzési eljárásban a pontosító kérdések megválaszolására kérjük a Kiíró.
- válasz : A táblázat utolsó oszlopában megadtuk a jelenleg rendelkezésre álló gyártói azonosítókat, melyek az eljárás előkészítést követően jutottak Ajánlatkérő tudomására.

A.) rész - Motor- és kapcsolódó alkatrészek					
S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Megjegyzés <u>kérdés</u>	Ajánlatkérő <u>válasza</u>
8	77011318	Rugó	4711318 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 471318.	Helyes rajzszám 471318 Rajz csatolva.
13	77012086	Motortartó gumibak	6492086 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
34	77030818	Csatlakozó 8-as 90fokos	2122008180 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
35	77031060	T csatlakozó 6 mm	212110600 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
36	77031080	T csatlakozó 8 mm	212110800 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
38	77032262	Hengerpersely dugattyúval	2052262 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám. nem-e 2052262.	Helyes rajzszám 2052262 Rajz csatolva.

44	77044309	Turbó rögzítő bilincs	3534309 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
51	77049335	Csavar M6x30	9499335 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 949335.	Helyes rajzsám 949335 Rajz csatolva.
89	77061815	Ventillátor lapát klíma	282301815 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Dél-pesti divíziónál megtekinthető.
102	77066744	Collercső	16076744 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 1676744	Helyes rajzsám 1676744 Rajz csatolva.
116	77083170	Mágnesszelep fűtés	700030293170 VOLVO7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
128	77094136	Lendkerék	80754136 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Helyes rajzsám 20754136 VOLVO 7700.
129	77094200	Ékszíjlesztő	20924200	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
158	77462287	Bilincs	312287 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
164	77466468	Kipufogó gumibak	1206468 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzsám helyes. Rajz csatolva.
166	77469000	Kipufogó konzol	9959000 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzsám helyes. Rajz csatolva.
168	77469145	Nyomáscsökkentő szelep	22399145 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e. 20399145	Helyes rajzsám 20399145 Rajz csatolva
202	77840318	Klíma belső szűrő 1430x240x10	21080318 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
230	4351470317	Klíma külső szűrő 1700x130x10	21080317 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.

B rész- Autóvilamossági alkatrészek					
S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Megjegyzés kérdés	Ajánlatkérő válasza
6	4351470050	Főbiztosíték késes 50A	BIZ 50 VOLVO 7700	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
10	4351470101	Üvegbiztosíték 2A 6x32 Bosma	830101 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	A rajzszám jó
14	4351470342	Klímavezérlő V2	70350342 VOLVO 7700	Árajánlat megadásához alvázszám megadása vagy típusmegadás szükséges.	Alvázszám: YV3R7G81941001755
21	4351470731	Biztosíték 7,5 amp	0731 VOLVO 7700	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Dél-pesti divíziónál megtekinthető.
4	4351472822	Lámpatartó tányér	7032822 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	A rajzszám jó
98	4351475014	Állófűtés motor	85105014 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Kelenföldi divíziónál megtekinthető.
108	4351475223	Klíma kompresszor BOSCH FKX 40/560 K	70305223 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzszám helyes. Rajz csatolva.
118	4351475326	Rendszám lámpa	70305326 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzszám helyes. Rajz csatolva.
120	4351475440	Szigetelő érvéghűvel	85440 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Fotó csatolva
131	4351475865	Kábelköteg	2095865 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	A rajzszám jó
162	4351477777	Szimbólum retarder	1197777 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzszám helyes. Rajz csatolva.

211	4351550001	Klíma párologtató motor Genfi Volvo	009- B40 VOLVO 7000	Pontosítás teljes szám.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
212	4351550002	Klíma befűjő motor Genfi Volvo	24V 92333A VOLVO 7000	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
215	4351554389	Klíma elektronika Genfi Volvo 7000 A	UWE 14389 VIP 2000	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
218	4351555501	Klíma vezérlő panel Genfi Volvo 7000 A	UWE 15501 VIP 2000	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
220	4415111003	Genfi Volvo ajtó zümmögő	SONITRON SCI 535 A1F2	Nem Volvo szám. Helyes Volvo szám vagy gyártmány azonosító szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.

C rész -Légrendszer szerelvények					
S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzszám	Megjegyzés <u>kérdés</u>	Ajánlatkérő <u>válasza</u>
30	77446000	Gyorscsatlakozó 6-os	2121506000 VOLVO 7700	A kiírt cikkszámot Volvo nem ismeri.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
31	77446140	Gyorscsatlakozó	2121006140 VOLVO 7700	A kiírt cikkszámot Volvo nem ismeri.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
36	77447500	Gyorscsatlakozó 10-es	EE26119497500 VOLVO	A kiírt cikkszámot Volvo nem ismeri.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
38	77448180	Gyorscsatlakozó 8-as	2122008180	A kiírt cikkszámot Volvo nem ismeri.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
48	77541336	Utassajtó belső vésznyitó szelep	20501336 VOLVO 7700	Volvo megszüntette.	Helyes rajzszám: 20771850 Rajz csatolva.
51	77545685	Utassajtó külső vésznyitó szelep	70345685 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzszám helyes. Rajz csatolva.
52	77545686	Utassajtó külső vésznyitó szelep tekerő	70345686 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzszám helyes. Rajz csatolva.

53	77545776	Utasajtó külső vésznyitó szelep fészék	70345776 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzsám helyes. Rajz csatolva.
57	79546754	Utasajtó végállás kapcsoló Genfi Volvo	70316754 VOLVO 7000A	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.

D.) rész- Futómű alkatrészek beszerzése

S.sz	BKV Cikkszám	Megnevezés	Rajzsám	Megjegyzés <u>kérdés</u>	Ajánlatkérő <u>válasza</u>
30	77212400	Felső lengőkar	31122400 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 3112400	Helyes rajzsám 3112400. Rajz csatolva.
31	77212401	Felső lengőkar	31122401 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 3112401	Helyes rajzsám 3112401. Rajz csatolva.
37	77214072	Merevtengely AT bal féknyereg	20424072 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
38	77214073	Merevtengely AT jobb féknyereg	20424073 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
39	77214220	J.E kerékagy	21024220 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges. Csak kerékagy kell önmagában?	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
66	77217385	Független felfüggeszt. AT bal féknyereg	9957385 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzsám helyes. Rajz csatolva.
67	77217386	Független felfüggeszt. AT jobb féknyereg	9957386 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Rajzsám helyes. Rajz csatolva.

100	77313326	Kerékagy	20593326 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges. Csak kerékagy kell önmagában?	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
104	77315920	Féknyereg kpl. bal BT CT	20535920 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
105	77315921	Féknyereg kpl. jobb BT CT	20535921 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
133	78312969	Távtartó gyűrű	9522969 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	A rajzsám jó
137	78314448	Zégergyűrű szoló	9144448 VOLVO 7700	Pontatlan Volvo szám, nem-e 914448	Helyes rajzsám 914448 Rajz csatolva.
164	79421277	Légrugó Genfi Volvo CT	3111277 VOLVO 7000A	Pontatlan Volvo szám, nem-e 3111277?	Cinkotai divíziónál megtekinthető.
166	4351470737	ABS szenzor	20390737 VOLVO 7700	Nem valós vagy pontatlan Volvo szám, helyes Volvo szám szükséges.	Cinkotai divíziónál megtekinthető.

Ajánlattevő a táblázatban megjelölt tételek tekintetében helyszíni megtekintést biztosít az alábbi időpontban és helyszínen:

Helyszín: Kelenföldi Divízió, Budapest, XI. Hamzsabégi út 55.

Időpont: 2015. május 11. 9 óra 00 perc

Helyszín: Dél-pesti Divízió, Budapest, XIX. kerület, Méta u. 39.

Időpont: 2015. május 11. 12 óra 00 perc

Helyszín: Cinkota Divízió, Budapest, XVI. kerület, Bökényföldi út 122.

Időpont: 2015. május 12. 9 óra 00 perc

Kapcsolattartó a helyszíni megtekintéssel kapcsolatba:

Székely Ferenc

Tel: 06-70-953-21-66

Időpont: 2015. május 11. 12 óra 00 perc

Helyszín: Cinkota Divízió, Budapest, XVI. kerület, Bökényföldi út 122.

Időpont: 2015. május 12. 9 óra 00 perc

Kapcsolattartó a helyszíni megtekintéssel kapcsolatba:

Székely Ferenc

Tel: 06-70-953-21-66

2. kérdés: A "B" rész esetében számos olyan termékekre is kérnek "E" vagy "e" jelet (például biztosítékok) amelyeket jogszabály nem ír elő ezért kérjük, ezen rész ilyen irányú felülvizsgálatát is. Csatoltan küldöm az ENSZ EGB erre vonatkozó kijelölését, mely egyebek mellett meghatározza az "E" és "e" jelre kötelezett termékek körét.

2. válasz: A „B” rész "E" vagy "e" jellel jelölt tételeit az eljáráshoz mellékelt táblázat alapján felülvizsgáltuk. Az alábbi tételeknél az „E vagy „e” jel helyett az alábbi követelmény előírása szükséges: „CE jelzés, IEC, illetve MSZ EN előírás szerint”

10. tétel	Üvegbiztosíték 2A
21. tétel	Biztosíték 7,5A
47. tétel	Biztosíték 125A
154. tétel	Biztosíték 50A
182. tétel	Lemezbiztosíték 125A
185. tétel	Biztosíték 10A
186. tétel	Biztosíték 20A
189. tétel	Biztosíték 80A
190. tétel	Biztosíték 5A
191. tétel	Biztosíték 10A
192. tétel	Biztosíték 15A
193. tétel	Biztosíték 25A
194. tétel	Biztosíték 30A
198. tétel	Spotlámpa


A mellékletek nagy terjedelmére tekintettel e-mailen kerülnek megküldésre, valamint a BKV Zrt. honlapján is közzéteszük.

Melléklet: 20 db csatolt rajz
1 db fénykép

Budapest, 2015. május 08.

Tisztelettel:

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1072 Budapest, Akácfa u. 15.


dr. Szunyogh Judit
csoportvezető