


04/11/	-0,025

BKV. MOZGÓLÉPCSŐ KFT.
MŰHELY

5/ (✓)

Gumi-szakítószilárdság: min. 100 kp/cm²
-szakadási nyúlás: min. 200 %
-Schore 90

A gumi tapadását a görgőtesthez tapasztalati úton ellenőrizni kell.



* javított
tervmod.
2006.02.21.

VISSZAVONÁSIG
ÉRVÉNYES

2	1	Gumi				MI 11071	
1	1	Görgőtest		ø80 - 27	AlMgSi 1	3714 / 1	
Tsz.	Db	Megnevezés	Rajzszám	Méret	Anyag	Szabvány	Megjegyzés
Beosztás, név		Aláírás	Tárgy: OK (KÖ-KI)		Méret- arány: 1:1	Budapesti Közlekedési Vállalat B K V Gyorsvasúti Igazgatóság MoZgólépcső Szakszolgálat Műszaki Csoport	
Tervező:			Lpk görgő test		Készülty		
Szerkesztő: Magyarosiné			Darabszám: (aszimmetrikus)			Rajzszám (és módosítás jele): 0265071 - 1	
Rajzoló:			Jel:		Jel:		
Ellenőr: Bócz Endre			Alak, méret		Anyagminőség	Lapok száma: SZ.	
A jóváhagyás kelte:			Szabvány:		Szabvány:		
Jóváhagyó: 1997.01.8.							