




DBR Metro	2518/30/2013	Kéthly Anna tér 1.
Iktatószám:	2518/30/2013	
Érkezett:		2014 MÁRC 06.
Melléklet:	d	Előzmény: 2518/2013
Ügyintéző:		



Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Iktatószám: UVH/VF/30/72/2014.

Tartozik az UVH/VF/3278/2013. és az UVH/VF/30/2014. számú ügyirathoz

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** A budapesti 4-es számú metróvonalhoz kapcsolódó Metró Járműtelep-Kelenföld vasútállomás kapcsolatát biztosító összekötő vasúti pályaszakasz és a járműtelep belső vasúti pályahálózata vasúti létesítményeinek a Nemzeti Közlekedési Hatóság Ütügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalánál (1066 Budapest, Teréz krt. 62.; továbbiakban: **ÚVH Hivatal**) folyamatban lévő használatbavételi engedélyezési eljárása során, **2014. március 06-án megtartott hiányosságok visszaellenőrzésének helyszíni szemléről**, a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1072 Budapest, Akácfa u. 15., továbbiakban: **BKV Zrt.**) DBR Metro Projektigazgatóság (1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.; továbbiakban: **DBR MPI**) hivatalos helyiségében.

### Jelen vannak:

#### 1. Az ÚVH Hivatal részéről:

Magyar Gábor, a szemle vezetője  
Varga Ildikó  
Tóth László  
Némethné dr. Vidovszky Ágnes  
Kasovitz Artúr  
Németh Imre  
Gubacsi László  
Borsos Gábor  
Buzás Mihály  
Gulyás Sándor  
Kotormán Piroska  
Lengyel György  
Sebestyén Dániel  
Kolbe László  
Morvay Katalin

#### 2. BKV Zrt.

Nagy István  
Dobák Péter  
Vizéli Zoltán  
Katona Zsolt  
Szentgyörgyi László

VASÚTI FŐOSZTÁLY

3. BKV Zrt. DBR MPI

Matló András  
Dr. Fehérvári Sándor

4. BKK Közút Zrt. M4 Projekt Igazgatóság

Izsák Judit  
Tory Imre

5. Swietelsky Magyarország Kft.

Debreczeni Csaba

6. TÓTH TD Kft.

Farkas Sándor  
Tasnádi Ernő

7. MÁV Zrt.

8. BFKH N SZ SZ

Takács Etelka  
Lannertné W H

**Tárgy:** A budapesti 4-es számú metróvonalhoz kapcsolódó Metró Járműtelep-belső vasúti pályahálózata vasúti létesítményeire UVH/VF/3278/38/2013. számon kiadott, 2014. január 27-én jogerőssé vált használatbavételi engedélyben (továbbiakban: Engedély) rögzített, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák pótlásának / elhárításának visszaellenőrzése.

**Eljárás:** A megjelentek a helyszíni szemle tárgyát képező létesítmények területét bejárták, azt megsemmisítették, az üzemi létesítményeket megtekintették, ellenőrző méréseket végeztek, a gépészeti berendezések működését ellenőrizték, észrevételeiket rögzítették.

Ennek során a következőket állapították meg:

A 2013. október 10-én megtartott hatósági helyszíni szemlén az alábbi, a rendeltetésszerű biztonságos használatot nem veszélyeztető hiányosságok / hibák kerültek feltételként rögzítésre az Engedélyben:

**Az UVH/VF/3278/38/2013. sz. engedélyben:**

Vasúti pályára vonatkozóan:

- Az összekötővágány (MÁV) 5+24,00 szelvényében lévő kapu előtt az „A” – Megállás helye - jelzőt el kell helyezni.
- Az összekötő vágányban felszerelt sínvándorlást gátló kengyeleket át kell helyezni a hégagnélküli vágányrész utolsó (lélegző) 50 m-es szakaszára.
- A telepen belüli vágányoknál a hiányzó üzemi közlekedési sávot fel kell festeni, itt a vasúti jelző eszközök mechanikai védelmét biztosítani kell.
- A 121. sz. vágány melletti oldalrakodó fekete-sárga munkavédelmi csíkozását, valamint az - „Úrszelvényre benyúló tárgyra” - utaló jeleket fel kell festeni.



#### Védelmi és biztosító berendezésre vonatkozóan:

A burkolt szakaszokon a MÁV összekötő vágány folytatásában (100-as vágány), valamint az átadó vágányban lévő ragasztott szigetelt sínillesztések be-tápláló vezetőkeinek szerelhetőségét, valamint a csapadék, szennyeződés be-jutásának megakadályozását biztosítani kell. A hiányosság megszüntetése a biztosítóberendezés használatbavételének feltétele.

#### Térvilágításra vonatkozóan:

- Az „E csarnok fénytechnikai felülvizsgálata hiányzik. A helyszíni szemlén bemutatott jegyzőkönyv nem fogadható el, mert nem azonosíthatók a mérési adatok.

Az ismételten benyújtott jegyzőkönyv továbbra sem felel meg a szabványban foglaltaknak, de a helyszíni szemle alapján és a benyújtott jegyzőkönyv mérési adatai alapján a további javított jegyzőkönyvek benyújtásától eltekintünk.

- A kapu előtti 50 m fénytechnikai felülvizsgálata hiányzik.  
A mérési jegyzőkönyv benyújtásra került.
- Üzemképtelen fényforrásokat cserélni kell.  
Folyamatos karbantartási feladat.
- A daruk helyi világítását biztosító lámpák tömítése felülvizsgálandó, a beázást meg kell szüntetni.  
A hiba elhárítását bejelentették.

#### A ZL-A 10/5 tonnás futódarura vonatkozóan:

- A vasúti kezelési utasítás „időjárásálló kivételben” nincs kifüggesztve, pótolni kell.  
A kezelési utasítás pótlása megtörtént.

#### A 2 db bakdarura vonatkozóan:

- A vasúti kezelési utasítás „időjárásálló kivételben” nincs kifüggesztve, pótolni kell.
- A daru számozása „időjárásálló kivételben” nincs feltüntetve, pótolni kell.  
A kezelési utasítás és a daruk számozásának pótlása megtörtént.

#### A kerékpáresztergára vonatkozóan:

- A vasúti kezelési utasítás nincs kihelyezve, pótolni kell.
- A főkapcsoló felirata nincs magyarul elhelyezve, pótolni kell.
- A berendezés a helyszíni szemle során nem működött, a működését hatósági szemlén be kell mutatni.
- Az üzemi közlekedési teret, és a vasúti kezelői teret meg kell jelölni, és a benne elhelyezett korlátok munkavédelmi csíkozását el kell végezni.
- A görgő – védő lemezekon nincs elhelyezve a rálépni tilos jelzés, pótolni kell.  
Az összes hiányosság pótlása megtörtént

#### Az üzemanyagtöltő berendezésre vonatkozóan:

- A vasúti kezelési utasítás „időjárásálló kivételben” nincs kifüggesztve, pótolni kell.
- A berendezés a helyszíni szemle során nem működött, a működését hatósági szemlén be kell mutatni.
- Nincs kármentő. Mobil kármentő tálcát kell elhelyezni.

Az összes hiányosság pótlása megtörtént

További ellenőrzések az állomási létesítmény területén: nem történtek.

**A szemle vezetőjének megállapításai:**

Vasúti pályára vonatkozóan:

Az összekötő vágányban, valamint a járműtelep belső vasúti pályahálózata vasúti létesítményeire UVH/VF/3278/38/2013. számon kiadott használatbavételi engedélyében megállapított hiányosságok megszüntetésre kerültek.

Védelmi és biztosító berendezésre vonatkozóan:

Az átadó vágányban lévő ragasztott szigetelt sínillesztések körzetében a burkolat elhatároló lemezek és a pályasín között a kavicsfeltöltést el kell távolítani, a nyomcsatornát, illetve légréseket ki kell takarítani és a karbantartás során folyamatosan tisztán kell tartani.

A kerékpáreszterga kezelő felületének megvilágítását felül kell vizsgálni, szükség esetén javítása szükséges.

Készült kettő eredeti példányban.

	Kmf.	
		
		
		
		
		

## JELENLÉTI ÍV

Készült: 2014. március 06-án

A budapesti 4-es számú metróvonalhoz kapcsolódó Metró Járműtelep-Kelenföld vasútállomás kapcsolatát biztosító összekötő vasúti pályaszakaszra UVH/VF/3278/36/2013. számon kiadott és a járműtelep belső vasúti pályahálózata vasúti létesítményeire UVH/VF/3278/38/2013. számon kiadott használatbavételi engedélyekben megállapított hiányosságok elhárításának visszaellenőrzése, helyszíni szemle.

Képviselet cég	név (NYOMTATOTTAN)	aláírás	telefonszám	e-mail
NKH ÚVHH Vasúti Főosztály	Magyar Gábor		06-1-474-1780	Magyar.Gabor@nkh.gov.hu
	Tóth László		06-1-474-1734	Toth.Laszlo2@nkh.gov.hu
	Némethné dr. Vidovszky Ágnes		06-1-474-1741	Nemethnedr.Vidovszky.Agnes@nkh.gov.hu
	Varga Ildikó		06-1-474-1719	varga.ildiko@nkh.gov.hu
	Lang Rudolf		06-1-474-1799	lang.rudolf@nkh.gov.hu
	Kasovitz Artur		06-1-474-1708	Kasovitz.Artur@nkh.gov.hu
	Gubacsi László		06-1-474-1708	Gubacsi.Laszlo@nkh.gov.hu
	Németh Imre		06-1-474-1706	nemeth.imref@nkh.gov.hu
	Borsos Gábor		06-1-474-1704	Borsos.Gabor@nkh.gov.hu
	Buzás Mihály		06-1-474-1715	buzas.mihaly@nkh.gov.hu
	Gulyás Sándor		06-1-474-1521	gulyas.sandor@nkh.gov.hu
Tóth T. P.	Farkas Sándor		06 20 549 0476	sandor.farkas@tdt.hu
BKK Közút Zrt.	Izsák Judit		30/8000096	judit.izsak@bkk-kozut.hu
BKV DBE	dr. Felhővári Sándor		20/919 2752	dr.felhovari.sandor@metoh.hu
BKV DBE MPI	Madóc András		20/312-8613	madoc@metoh.hu
BKK-Közút	Törny István		30/6802-582	istvan.tornyi@bkk-kozut.hu
Tóth T. P.	Tasnádi Ernő		20/9216287	td@tdt.hu
<del>BKK-Közút</del>	DEBRECZENI CSALOG		30 508 - 1507	debreczeni.csalo@csietelso.hu
BKV Zrt Vezetés	NAGY ISTVÁN		20/4599403	uagy@bkk.hu
BKKH Kéz. Mű	Körményi W. H.		4653866	kormeny@kormenyi.hu
BKKH N. SZ. SZ.	TAKÁCS ÉTEREK		703149577	- v -
BKV Zrt MIF	DOBÁK ZOLTÁN		20/459-9394	dobak@bkk.hu
<del>BKK-Közút</del>	Buzás M. Mihály			
NKH ÚVHH	KOTORMAY ZSÓFIA		1/474-1716	kotormay.zsolt@nkh.gov.hu





